

## 穴水町 通学路対策箇所一覧表【令和2年度】

	対策済(設置困難等を含む)
	対策中(複数年かかるもの)
	指導等実施中(交通指導等対応実施中)

番号	危険箇所	通学路の状況	対策内容	事業主体	備考
①	国道249号線 上曾山バス停付近	バスを利用している、児童、生徒、住人がバス停へ渡る際、横断歩道が無く、通勤時間帯は交通量も多く、渡るのに時間がかかり危険性が高い。	「歩行者あり注意」の看板もしくは路面標示の設置が必要	道路管理者(県)	R2年度 交差点あり(+ )の警戒標識の設置及び減速マーク・速度注意の路面標示の整備完了
②	町道御蔵橋	欄干が低い、転落の危険性がある。	防護柵の高さを高いものに取替え	道路管理者(町)	R2年度 整備完了
③	国道249号線 中居北口バス停付近	歩道が狭い。草が伸びるとさらに狭くなる。	事業着手に向け、準備中	道路管理者(県)	次年度以降対応 (用地取得に向け交渉中)
④	町道北七海線	幅員狭小で側溝に転落する事案が発生している。	道路を拡張し、歩行空間を構築	道路管理者(町)	H29年度点検箇所 H30年度より継続して整備実施中
⑤	町道上来迎寺線 (JAおおぞら付近T字路)	横断歩道があるが、それを超えないと左右の確認ができないため、停止線で車が止まらない。 カーブミラー等の設置が必要。	交通信号機の設置	警察	R2年度 設置完了
⑥	町道穴水中学校線	道路幅員は十分あるが、歩車道の境がなく危険。 横断歩道もできたので片側に歩行用エリアを明確にできないか。	歩行空間の明確化(グリーンベルトの整備)	道路管理者(町)	R3年度 整備実施予定
⑦	主要地方道穴水劔地線 (踏切付近)	近くに企業の駐車場があるので、多くの車が行き来することから、通行人、車同士がすれ違うため大変危険。	歩行者用踏切設置等の踏切改良	道路管理者(県)	踏切改良については現状厳しい H30年度に路面標示を整備
⑧	町道出町港町線	穴水小と旧NTTの間の道路には横断歩道が無く、通学で多くの児童が横断するため、横断歩道の設置などが必要	路面標示の(止まれの表示を赤く困う)	道路管理者(町)	R2年度 路面標示を整備
⑨	町道出町港町線	B&G体育館正面に駐車場ができ、学校としても自家用車での送迎の降車や乗用時に利用するようお願いしている。興能信用金庫横の道路がついたため、交通量が増加している。	交通安全指導の徹底を図る	学校	学校において随時指導
⑩	町道大町街路8号線	側溝に蓋がなく危険。住宅の増加により通勤、通学時間帯の交通量が増加してきている。	道路を拡張し、歩行空間を構築	道路管理者(町)	H29年度点検箇所 H30年度より継続して整備実施中
⑪	国道249号線 乙ヶ崎地内 (穴水石油～穴水浄化センター入口までの道路)	交通量の多い箇所であるが、歩道箇所が狭く、児童・生徒も登下校で利用しているため危険である。	歩道の整備	道路管理者(県)	R3年度以降 整備予定
⑫	町道志ヶ浦線	幅員狭小で側溝に転落する事案が発生している。	道路を拡張し、歩行空間を構築	道路管理者(町)	H29年度点検箇所 R1年度より継続して整備